

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

Construcción de teatro y renovación del Parque de la Madre en colonia Centro

DATOS GENERALES

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Terreno = 6380.03 m²
Intervención = 6380.03 m²
Construcción = 5490.89 m²

TIEMPO DE EJECUCIÓN

7 MESES

LOCALIZACIÓN

Av. Benito Juárez 732, Felipe Carrillo Puerto

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1. Talleres Culturales
2. Patio
3. Camerinos
4. Mantenimiento
5. Baños
6. Administración
7. Área de lectura
8. Área de juegos

IMÁGENES OBJETIVO




Programa de Mejoramiento Urbano
2021




DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO




Planta baja



Corte transversal

Fachada Principal



Corte Longitudinal

#MIMÉXICOLATE
#FELIPECARRILLOLATE